



IT

Grazie per l'acquisto del nostro kit di rinnovo

Il kit ti permette di rimuovere graffi e segni superficiali e di riparare plastica e superficie acrilica

GLASS POLISH® Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.



Fase 1 – Pulizia.

Assicurare che l'area da trattare sia pulita; in caso contrario, ripulirla accuratamente con acqua e il panno in microfibra incluso oppure carta da cucina morbida.

Suggerimento La rimozione di polvere o particelle di sporco ha particolare importanza per una maggiore durata dell'abrasivo.



Fase 2 – Platorello.

Avvitare il mandrino sul retro del platorello, quindi collegare il platorello a un trapano.

Importante Il kit è stato progettato per l'utilizzo con trapani elettrici a filo normali aventi una velocità raccomandata di 1000 giri al minuto, pertanto un trapano cordless non ne consente il funzionamento in quanto il motore non ha sufficiente potenza per generare la velocità e la coppia richieste.



Fase 3 – Posizionare il disco abrasivo (danneggiamenti e graffi di maggiore rilevanza).

Fissare il disco abrasivo arancione GP20 al platorello, premere a fondo con la mano e girare per bloccare in posizione. Questo ne impedirà il movimento una volta a contatto con la superficie.

Suggerimento Se la riparazione riguarda opacità o imperfezioni leggere, è necessario un processo non abrasivo: procedere quindi alla fase 7.



Fase 4 – Carteggiatura.

Con il trapano a una velocità di 1000 giri al minuto, appoggiare il disco abrasivo in posizione orizzontale sulla superficie e, iniziando con una leggera pressione, muovere lentamente il trapano da un lato all'altro. Lavorare progressivamente sull'area assicurando di ripassare adeguatamente su ogni zona e aumentare continuamente la superficie trattata fino ad aver completamente rimosso le imperfezioni.

Suggerimento Il disco abrasivo GP20 può essere usato manualmente per rimuovere la gran parte dei graffi.



Attenzione! Un calore eccessivo potrebbe danneggiare la superficie provocando dei segni dovuti allo scioglimento: pertanto, verificare periodicamente la temperatura poggiando il dorso della mano sulla superficie. Se risulta troppo calda, attenderne il raffreddamento prima di procedere.

Fase 5 – Sostituzione del disco nel processo di carteggiatura.

Quando il disco abrasivo sembra aver perso efficacia, fermare il trapano e controllare la superficie del disco abrasivo: si noterà la presenza di un accumulo di plastica sul platorello che indica la necessità di sostituzione. Posizionare un nuovo disco GP20 e continuare a carteggiare fino alla totale rimozione delle imperfezioni.

Suggerimento Una sostituzione più frequente dei dischi abrasivi consente un processo più breve e un risultato di levigatura migliore.



Fase 6 – Carteggiatura: rifinitura della superficie.

Una volta rimosse le imperfezioni, usare un nuovo disco abrasivo GP20 per ripassare la superficie applicando una leggera pressione fino a quando risulta uniforme. La zona di lavoro deve presentare un aspetto bianco opaco omogeneo, ma se appaiono segni di abrasione più profondi è necessario ripetere l'operazione fino a quando risultano rimossi o meno marcati.

Suggerimento Assicurarsi di aver rimosso completamente le imperfezioni. Prestare particolare attenzione ai bordi.



Attenzione! Non utilizzare il prodotto su superfici lucide decorate o plastiche rivestite.

Paso 7 – Pulizia

Strofinare il fanale o la luce di posizione posteriore e assicurarne la perfetta pulizia utilizzando acqua e il panno in microfibra in dotazione o della carta da cucina morbida.

Suggerimento È importante rimuovere ogni possibile particella di plastica, polvere o abrasivo prima di procedere alla fase successiva.



Fase 8 – Installazione del disco di lucidatura in feltro.

Rimuovere il disco abrasivo dal platorello e applicare un disco di lucidatura in feltro, con la superficie nera rivolta verso il platorello e la superficie bianca verso l'esterno, poi premere a fondo con la mano e girare per bloccare in posizione. Questo impedirà il movimento del platorello una volta a contatto con la superficie.



Fase 9 – Applicazione A (danneggiamenti minori e opacità).

Applicare mezzo cucchiaino di miscela lucidante (Applicazione A) al centro del feltro, appoggiare il disco al fanale o alla luce di posizione posteriore e azionare il trapano, mantenendolo in continuo movimento sulla zona interessata. Mantenere una pressione ferma e costante durante il movimento del disco sulla superficie.

Attenzione! Non sostare sullo stesso punto con il trapano in funzione in quanto il surriscaldamento potrebbe danneggiare la superficie.



Fase 10 – Applicazione A - continua....

Continuare a lucidare con un movimento lento da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso fino all'asciugatura della miscela. Quando la pasta è secca, fermare il trapano e inumidire il disco aggiungendo della miscela oppure piccoli quantitativi d'acqua; ripetere l'operazione per il numero di volte necessario fino a quando la superficie risulta trasparente.

Suggerimento In caso di utilizzo di abrasivi, verificare che siano stati rimossi i segni di abrasione prima di procedere.



Fase 11 – Pulizia e ispezione della superficie.

Strofinare l'area trattata e assicurarne la perfetta pulizia utilizzando acqua e il panno in microfibra in dotazione oppure della carta da cucina morbida. In caso di utilizzo di abrasivi, verificare che i segni di abrasione e i danneggiamenti della superficie siano stati eliminati.

Suggerimento Se viene notata la presenza di una leggera torbidità o di segni di abrasione, ripetere la fase 9 e controllare nuovamente.



Fase 12 – Applicazione B (lucidatura finale).

Applicare mezzo cucchiaino di miscela lucidante (Applicazione B) al centro del feltro, appoggiare il disco al fanale o alla luce di posizione posteriore e azionare il trapano, mantenendolo in continuo movimento sulla zona interessata. Mantenere una pressione ferma e costante durante il movimento del disco sulla superficie.



Attenzione! Un calore eccessivo potrebbe danneggiare la superficie provocando dei segni dovuti allo scioglimento: pertanto, verificare periodicamente la temperatura poggiando il dorso della mano sulla superficie. Se risulta troppo calda, attenderne il raffreddamento prima di procedere.

Fase 13 – Applicazione B - continua....

Continuare a lucidare con un movimento lento da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso fino all'asciugatura della miscela. Quando la pasta è secca, fermare il trapano e inumidire il disco aggiungendo della miscela oppure piccoli quantitativi d'acqua; ripetere l'operazione per il numero di volte necessario fino a quando la superficie risulta trasparente.

Suggerimento Se viene notata la presenza di una leggera torbidità o di segni di abrasione, ripetere la fase 12 e controllare nuovamente.

