



IT

Grazie per aver acquistato il nostro Kit lucidante per vetri
Utilizza questo kit per eliminare graffi leggeri e segni superficiali dal vetro.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.



Fase 1 – Pulizia

Assicurarsi che la superficie del vetro sia pulita. In presenza di sporco, pulire accuratamente il vetro utilizzando dell'acqua e il panno in microfibra fornito o un panno di carta.



Avvertenza! Verificare la presenza di lesioni sul vetro! Sempre che non si stia lavorando su un vetro temprato, se il vetro presenta incrinature o scalfitture, la riparazione potrebbe peggiorare ulteriormente l'incrinatura o la scalfittura.

Fase 2 – Montaggio del platorello

Avvitare il mandrino sul retro del platorello, quindi collegare il platorello a un trapano.



Importante! Questo kit è stato studiato per essere utilizzato con un normale trapano elettrico alimentato a cavo e funzionante a una velocità consigliata di 1500-2000 giri/miuto. Il kit non funziona con un trapano senza filo perché il motore del trapano non offre una potenza sufficiente a generare la velocità e la forza di torsione richieste.

Avvertenza! Un eccessivo calore può provocare incrinature sul vetro. Sempre che non si stia lavorando su un vetro temprato, controllare periodicamente la temperatura del vetro appoggiandovi il dorso della mano. Se il vetro è bollente, farlo raffreddare prima di procedere.

Fase 3 – Assemblaggio del disco di lucidatura e utilizzo della pasta.


Fissare il disco di lucidatura di feltro vellutato al supporto posteriore, con il lato in velluto rivolto verso il supporto e il lato bianco esterno. Aggiungere mezzo cucchiaino di pasta lucidante al centro del disco.



È necessario essere pazienti. Il vetro è una superficie dura pertanto la lucidatura potrebbe richiedere un po' di tempo. A seconda del tipo di danno, potrebbe essere necessario più di un tentativo.

Fase 4 – Lucidatura del vetro

Appoggiare il disco sul vetro e azionare il trapano. Mantenendo il disco in posizione orizzontale rispetto al vetro, spostarsi lentamente da sinistra a destra e dall'alto in basso. Mantenere una pressione stabile e costante mentre ci si sposta sul vetro. Continuare a lucidare fino a completa asciugatura del liquido, quindi aggiungere acqua sul disco o sul vetro e ripetere il processo per tutte le volte necessarie, fino a rendere il vetro trasparente ed eliminare il danno.



Fase 5 – Pulizia finale e controllo

Ripulire la superficie e controllare attentamente. La superficie di vetro dovrebbe essere completamente trasparente.

Suggerimento È possibile utilizzare una maggiore quantità di prodotto ma si consiglia di iniziare con piccole quantità per evitare schizzi.

Suggerimento In caso di leggera torbidità o di segni di abrasione, ripetere la fase 4 e controllare nuovamente. In caso di leggera torbidità o di segni di abrasione, ripetere la fase 4 e controllare nuovamente.

Suggerimento Se i graffi o parte di essi non sono rimossi, significa che potrebbero essere troppo profondi per questo procedimento non abrasivo.

